

**Wiener lab.**

Especialidades para laboratorios clínicos

WIENER LABORATORIOS S.A.I.C.

RIOBAMBA 2944-TEL.(54) 341-4329191/6 - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Dirección Telefónica : WIENERLAB - FAX: (54) 341-432555 /4325454

C.U.I.T.:30-52222821-0

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL**1- Nombre del Producto****CK- NAC UV unitest**

20 x 2,5 ml Código: 1271351 20 x 2,5 ml Código: 1999763

CK- NAC UV AA10 x 20 ml Código: 1271353 10 x 20 ml Código: 1999733
3 x 20 ml Código: 1271303 3 x 20 ml Código: 1999732
3 x 20 ml Código: 1009309 3 x 20 ml Código: 1690023**2- Identificación del fabricante**Wiener Laboratorios SAIC Riobamba 2944
S2003GSD Rosario – Argentina**3- Información sobre los componentes**

Según OSHA's Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) una mezcla química es considerada peligrosa si contiene 1,0% o más del compuesto peligroso.

4- Componentes peligrosos

Como este producto contiene materiales peligrosos en concentraciones mayores al 1,0%, presentamos en esta hoja de datos de seguridad la información necesaria para la identificación de dichos materiales.

Compuestos peligrosos	Conc. %	CAS No.	OSHA PEL	ACGIH TLV
Nicotinamida-Adenina-Dinucleótido Fosfato	3,40%	7298 – 93 – 3	NA	NA
Adenosina 5´-difosfato de Sodio	3,20%	20398 – 34 – 9	250 PPM	250 PPM

5- Primeros auxilios:Contacto con piel: puede causar irritación de la piel. Lavar la zona con abundante agua.Contacto con ojos: Salpicaduras pueden causar irritación.

Lavar los ojos adecuadamente con agua por al menos 15 minutos. Buscar atención médica.

Ingestión: Buscar atención médica.Inhalación: Puede ser dañino si se inhala, irritando mucosas y tracto respiratorio superior.Instrucciones para el médico: tratamiento de los síntomas a cargo del médico.**6- Medidas a tomar en caso de incendio**

Modo de extinción: sin restricciones.

Descomposición: No puede preverse descomposición peligrosa.

7- Medidas a tomar en caso de derrame accidental:

Ventilar el área. Absorber el líquido con un material inerte (por ejemplo, vermiculita, arena seca, tierra) y descartar en recipiente apropiado. Limpiar completamente la zona en la que ocurrió el derrame.

8- Manipulación y almacenamiento

Manipulación: sin requerimientos especiales.

Almacenamiento: mantener entre 2-10°C

9- Control de exposición / Equipo de Protección personal

Protección respiratoria: no requerido

Protección de ojos: no es necesario

Protección de manos: usar guantes

Medidas de higiene: lavado de manos al final de la jornada de trabajo

10- Propiedades físicas y químicas

Forma: líquido/liofilizado

Inducción del fuego: datos no disponibles



Wiener lab.

Especialidades para laboratorios clínicos

WIENER LABORATORIOS S.A.I.C.

RIOBAMBA 2944-TEL.(54) 341-4329191/6 - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Dirección Telegráfica : WIENERLAB - FAX: (54) 341-432555 /4325454

C.U.I.T.:30-5222821-0

11- Condiciones para descarte

Respetar las normativas vigentes.

12- Precauciones de transporte

No está sujeto a regulaciones vigentes de transporte de material peligroso.